

**FOAMGLAS®**

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Šis saugos duomenų lapas atitinka reikalavimus:
Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008

Patikrinimo data 2021-09-23

Versija 2

1 skirsnis. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS**1.1. Produkto identifikatorius**

Produkto pavadinimas PC® 56 Adhesive Component B

Saugos duomenų lapo numeris OCPC00046

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Rekomenduojami naudojimo būdai

- Priedas
- Naudojimas ribojamas - leidžiama tik profesionaliems naudotojams

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

Tiekėjo adresas Pittsburgh Corning Europe
Albertkade 1
3980 - Tessenderlo, Belgium
El. pašto adresas SDS.compliance@owenscorning.com
Company Website www.foamglas.com

Telephone number T +32 (0)13 661 721, F +32 (0)13 667 854

1.4. Pagalbos telefono numeris

Pagalbos telefono numeris +32 (0)13 661 721

Pagalbos telefono numeris - 45 dalis - (EB)1272/2008	
Europa	112
Austrija	Vergiftungsinformationszentrale (Poisons Information Centre) +43 1 406 43 43
Belgija	Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum/Giftnotrufzentrale/c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid +32 70 245 245
Bulgarija	Национален токсикологичен информационен център (National Toxicological Information Centre) National Clinical Toxicology Centre, Emergency Medical Institute "Pirogov" +359 2 9154 409
Kroatija	Centar za kontrolu otrovanja/Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada +385 1 234 8342
Čekijos Respublika	Toxikologické informační středisko +420 2 2491 9293/5402 +42 2 2491 5402
Danija	Giftlinjen/Bispebjerg Hospital +45 82 12 12 12 +45 35 31 55 55
Suomija	Myrkytystietokeskus +358 9 471 977
Prancūzija	ORFILA Hôpital Fernand Widal +33 1 45 42 59 59
Vokietija	Giftnotruf der Charité/Charité-Universitätsmedizin - Campus Benjamin Franklin, Berlin +49 30 19240
Vengrija	Országos Kémiai Biztonsági Intézet (National Institute of Chemical Safety) Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (Health Toxicological Information Service) +36 80 20 11 99
Airija	National Poisons Information Centre/Beaumont Hospital +353 1 809 21 66 (public, 8am - 10pm, 7/7) +353 01 809 2566 (Professionals, 24/7)
Italija	Centro Antiveleni (Poisons Centre) Dipartimento di Tossicologia Clinica, Università Cattolica del Sacro Cuore +39 06 305 4343
Latvija	Valsts Toksikoloģijas centra Saindēšanās un zāļu informācijas centrs. +371 67042473
Lietuva	Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras +370 5 236 20 52/ +370 687 53378 +370 687 53378
Nyderlandai	Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) NB Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen +31 30 274 88 88

Norvegija	Giftinformasjonen Giftinformasjonssentralen (Helsedirektoratet) +47 22 591300
Lenkija	Informacji toksykologicznej (National Poisons Information Centre) The Nofer Institute of Occupational Medicine (Łódź) +48 42 63 14 724
Portugalija	Centro de Informação Antivenenos Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) 808 250 143 (Para uso apenas em Portugal), +351 21 330 3284
Rumunija	Biroul RSI si Informare Toxicologica Apelabil intre orele 8:00 – 15:00 +40 21 318 36 06 (Apelabil intre orele 8:00-15:00)
Rusija	Информационно-консультативный токсикологический центр Министерства здравоохранения Российской Федерации (RTIAC) Министерство здравоохранения Российской Федерации (Ministry of Health of the Russian Federation) +74 959 28 16 87 (русский)
Saudi Arabia	The Regional Poison Control Center, Dammam (DPCC) +966 55 388 0087
Slovakija	Národné toxikologické informačné centrum (National Toxicological Information Centre) (NTIC) University Hospital Bratislava +421 254 77 41 66
Slovėnija	Poison Centre Division of Internal Medicine + 386 41 650 500
Ispanija	Servicio de Información Toxicológica Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses +34 91 562 04 20
Švedija	Giftinformationscentralen Swedish Poisons Information Centre, Karolinska Hospital +46 833 12 31 (International) 112 - begär Giftinformation (National)
Šveicarija	Centre Suisse d'Information Toxicologique Swiss Toxicological Information Centre 145 / +41 442 51 51 51
Turkija	Toxicology Department and Poisons Centre Refik Saydam Central Institute of Hygiene 0 800 314 7900 (Turkey) only +90 0312 433 70 01
Jungtinė Karalystė	National Poisons Information Service (Newcastle Centre) Regional Drugs and Therapeutics Centre, Wolfson Unit 0844 892 0111 (UK only, 24/7, healthcare professionals only)

2 skirsnis. GALIMI PAVOJAI

2.1 Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

Odos ėsdinimas/dirginimas	2 kategorija - (H315)
Sunkus akių pažeidimas / dirginimas	1 kategorija - (H318)
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis)	3 kategorija - (H335)

2.2. Ženklavimo elementai



Signalinis žodis

Pavojinga

Pavojingumo frazės

H315 - Dirgina odą
H318 - Smarkiai pažeidžia akis
H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus

Atsargumo teiginiai

P261 - Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerolio
P264 - Po naudojimo kruopščiai nuplauti veidą, rankas ir paveiktą odą
P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones
P302 + P352 - PATEKUS ANT ODO: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens
P305 + P351 + P338 - PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis
P310 - Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją
P501 - Turinį/ talpyklą išpilti (išmesti) patvirtintoje atliekų tvarkymo įmonėje

2.3. Kiti pavojai

Kiti pavojai

Cement product for which the amount of chromium VI was decreased to < 0,0002 % by a reduction agent (related to the total dry weight). (H317: Not applicable.)--> Observe the expiry date.

3 skirsnis. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.1 Medžiagos

Netaikytina

3.2 Mišiniai

Cheminis pavadinimas	EB Nr	CAS Nr	Svoris – %	2.1 Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)	REACH registracijos numeris
Cement, portland, chemicals	266-043-4	65997-15-1	> 50	Skin Irrit 2 (H315) Skin Sens. 1 (H317) Eye Damage 1 (H318) STOTE-SE 3 (H335)	Nėra duomenų
Flue dust, portland cement	270-659-9	68475-76-3	1-2	Skin Irrit. 2 (H315) Skin Sens. 1 (H317) Eye Damage 1 (H318) STOTE-SE 3 (H335)	Nėra duomenų

Visą P ir ESP frazių tekstą rasite 16 skyriuje

4 skirsnis. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**Įkvėpus**

- Jeigu simptomai kartojasi, kvieskite gydytoją
- IEELPOŠANAS GADIJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot

Patekus ant odos

- Nuvilkite užterštus drabužius ir nuaukite batus
- Nuplaukite po dušu ir su muilu ir vandeniu
- Jeigu odos dirginimas nepraeina, kreipkitės į gydytoją

Patekus į akis

- PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis
- Nedelsdami kreipkitės į gydytoją

Prarijus

- **DO NOT** induce vomiting
- Išskalauti burną
- Kvieskite gydytoją

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūminis ir uždelstas)**Simptomai**

- Smarkiai pažeidžia akis
- Stipriai nudegina
- Gali sukelti akių paraudimą ir ašarojimą
- Prarijus gali dirginti virškinamąjį traktą, pykinti, galimas vėmimas ir viduriavimas
- Pilvo skausmas
- Deginimo pojūtis
- Dirgina odą
- Skin contact may be irritating, causing erythema (redness) or dermatitis.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą**Pastaba gydytojams**

Gydykite simptomus.

5 skirsnis. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės	• Alkoholiams atsparios putos • Gesinimo milteliai • Vandens purškimas (rūkas) • Anglies dioksidas (CO₂)
Netinkamos gesinimo priemonės	Nenaudokite tiesioginės srovės

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Specialūs cheminės medžiagos keliami pavojai	Nedegus. Nedegi. Dulkių sprogo pavojus.
Pavojingi degimo produktai	Anglies monoksidas. Anglies dioksidas (CO ₂).

5.3. Patarimai gaisrininkams

Specialios apsaugos priemonės gaisrininkams	Evakuokite personalą į saugias vietas. Bidonus aušinkite purškiamu vandeniu. Vengti dulkių susidarymo. Dulkes nusodinti purškiamu vandens srove. Nešiokite autonominį kvėpavimo aparatą ir dėvėkite apsauginius drabužius. Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
--	--

6 skirsnis. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Asmeninės atsargumo priemonės	• Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones • Evakuokite personalą į saugias vietas • Užtikrinkite tinkamą vėdinimą, ypač uždaroje erdvėje • Saugokite, kad nepatektų į akis ir ant odos • Neįkvėpti dulkių • Žmonės turi stovėti atokiau nuo išpylimo / nuotėkio ir prieš vėją • Vėdinkite paveiktą teritoriją • Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti • Visa įranga, naudojama dirbant su produktu, turi būti įžeminta • Būtina naudoti žiežirbų nekeliančius įrankius ir sprogo pavojui atsparią įrangą
Pagalbos teikėjams	• Naudokite asmens apsaugos priemones, rekomenduotas 8 skirsnyje • Ensure procedures and training for emergency decontamination and disposal are in place.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Ekologinės atsargumo priemonės	• Turi būti pranešta vietinės valdžios institucijoms, jeigu negalima sulaikyti didelio išpilto kiekio • Neleiskite, kad patektų į kanalizaciją, dirvą ar vandens telkinius
---------------------------------------	---

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Sulaikymo būdai	• Apsaugokite nuo tolesnio nuotėkio arba išpylimo, jeigu saugu tai daryti
Valymo būdai	• Vengti dulkių susidarymo • Surinkite mechaniniu būdu ir sudėkite į tinkamas talpyklas norėdami šalinti • Dulkes nusodinti purškiamu vandens srove

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Nuoroda į kitus skirsnius	• Išsamesnę informaciją rasite 8 skirsnyje • Išsamesnę informaciją rasite 13 skirsnyje
----------------------------------	---

7 skirsnis. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

- Saugaus naudojimo rekomendacijos**
- Užtikrinkite tinkamą vėdinimą, ypač uždaroje erdvėje
 - Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones
 - Saugokite, kad nepatektų ant odos, į akis ar ant drabužių
 - Venkite dulkių susidarymo
 - Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerolio

Bendros higienos priemonės

- Tvarkykite laikydamiesi geros sektoriui parengtos higienos ir saugos praktikos
- Po naudojimo kruopščiai nuplauti veidą, rankas ir paveiktą odą
- Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro
- Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti
- Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus**Laikymo sąlygos**

- Laikykite sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje
- Laikykite atokiau nuo vandens ar drėgno oro
- Laikykite tinkamai paženklintose talpyklose
- Laikykite / saugokite tik originalioje talpykloje
- Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti

Nesuderinamos medžiagos

- Rūgštys

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Konkretus (-ūs) naudojimo būdas (-ai) Nėra duomenų.

8 skirsnis. POVEIKIO KONTROLĖ/ASMENS APSAUGA**8.1. Kontrolės parametrai**

Component	ACGIH	Australija	Austrija	Belgija	Bulgarija
Cement, portland, chemicals 65997-15-1 (> 50)		10 mg/m ³	TWA: 5 mg/m ³	1 mg/m ³ TWA (without asbestos fibers and <1% crystalline silicas), alveolar dust)	
Flue dust, portland cement 68475-76-3 (1-2)			TWA: 5 mg/m ³		
Component	Kroatija	Čekijos Respublika	Danija	Suomija	Prancūzija
Cement, portland, chemicals 65997-15-1 (> 50)	TWA: 10 mg/m ³ TWA: 4 mg/m ³			TWA: 5 mg/m ³ TWA: 1 mg/m ³	
Component	Vokietija	Graikija	Vengrija	Airija	Italija
Cement, portland, chemicals 65997-15-1 (> 50)			TWA: 10 mg/m ³	TWA: 1 mg/m ³ STEL: 3 mg/m ³	
Component	Latvija	Lietuva	Nyderlandai	Norvegija	Lenkija
Cement, portland, chemicals 65997-15-1 (> 50)	TWA: 6 mg/m ³				TWA: 6 mg/m ³ TWA: 2 mg/m ³
Component	Portugalija	Rumunija	Rusija	Slovakija	Slovėnija
Cement, portland, chemicals 65997-15-1 (> 50)	TWA: 1 mg/m ³	TWA: 10 mg/m ³			
Component	Ispanija	Švedija	Šveicarija	Jungtinė Karalystė	
Cement, portland, chemicals 65997-15-1 (> 50)	TWA: 4 mg/m ³		TWA: 5 mg/m ³	TWA: 10 mg/m ³ TWA: 4 mg/m ³ STEL: 30 mg/m ³ STEL: 12 mg/m ³	

Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL)

Nėra informacijos.

Prognozuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC)

Nėra informacijos.

8.2. Poveikio kontrolė**Techninės priemonės**

- Užtikrinkite tinkamą vėdinimą, ypač uždaroje erdvėje
- Use only outdoors or in a well-ventilated area.
- Tvarkyti produktą tik uždaroje sistemoje arba užtikrinti tinkamą ištraukiamąją ventiliaciją
- Organizacinės priemonės, skirtos išvengti / apriboti išmetimus, sklaidimą ir poveikį
- Dušai
- Akių pavilgų vietos
- Vėdinimo sistemos
- Dulkių sprogimo pavojus
- Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje
- Visa įranga, naudojama dirbant su produktu, turi būti įžeminta

Asmeninės apsaugos priemonės**Akių / veido apsauga**

- Dėvėkite apsauginius akinius su šoniniais skydeliais
- (EN 166)

Rankų apsauga

- Mūvėti apsaugines pirštines
- Mūvėkite apsaugines nitrilo gumos pirštines
- Užtikrinkite, kad nebūtų viršyta pirštinių medžiagos prasiskverbimo trukmė. Kreipkitės į pirštinių tiekėją dėl informacijos apie konkrečių pirštinių prasiskverbimo trukmę
- Pirštinių turi atitikti EN 374 standarto reikalavimus

Odos ir kūno apsauga

- Dėvėkite neperšlampamus apsauginius drabužius: avėkite guminius batus, mūvėkite pirštines, dėvėkite laboratorinį chalātą, prijuostę arba kombinezoną, kaip taikytina, kad gaminio nepatektų ant odos

Kvėpavimo takų apsauga

- Short term exposure : full face mask (DIN EN 136). Half-face mask (DIN EN 140). Effective dust mask (EN 149). Filter type: P2 (EN143). Long term exposure : Self-contained breathing apparatus

Aplinkos poveikio kontrolės priemonės

- Turi būti pranešta vietinės valdžios institucijoms, jeigu negalima sulaikyti didelio išpildo kiekio
- Neleiskite, kad patektų į kanalizaciją, dirvą ar vandens telkinius

9 skirsnis. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS**9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes**

Fizikinė būsena	Kietoji medžiaga
Išvaizda	Milteliai
Spalva	Pilka
Kvapų	Būdinga.
Kvapo ribinė vertė	Nėra informacijos

<u>Savybė</u>	<u>Vertės</u>	<u>Pastabos • Metodos</u>
pH	> 12 (DIN 19261) @ 20 deg C (Contact with water)	Nežinoma
Lydymosi / kietėjimo temperatūra	Nėra duomenų	Nežinoma
Virimo temperatūra / virimo intervalas	Nėra duomenų	Nežinoma
Plūpsnio temperatūra	Netaikytina	Nežinoma
Garavimo greitis	Netaikytina	Nežinoma
Degumas (kieta medžiaga, dujos)	Nėra duomenų	Nežinoma
Užsidegimo ore riba		Nežinoma
Viršutinė degumo riba:	Nėra duomenų	
Apatinė degumo riba	Nėra duomenų	
Garų slėgis	Nėra duomenų	Nežinoma
Density VALUE	1400 kg/m ³ (@ 20 deg C)	Nežinoma
Santykinė drėgmė	Nėra duomenų	Nežinoma
Tirpumas vandenyje	Water: 1.5 g/L @ 20 deg C	Nežinoma
Tirpumas	Nėra duomenų	Nežinoma
Pasiskirstymo koeficientas	Nėra duomenų	Nežinoma
Savaiminio užsidegimo temperatūra	Netaikytina	Nežinoma
Skaidymosi temperatūra	Nėra duomenų	Nežinoma
Klampa	Nenustatyta	Nežinoma
Dinaminė klampa	Nėra duomenų	
Sprogumo savybės	Nėra informacijos	
Oksidavimosi savybės	Nėra informacijos	

9.2. Kita informacija

Minkštėjimo temperatūra	Nėra informacijos
Molekulinis svoris	Nėra informacijos
VOC	0 %
Garų Tankis	Nėra informacijos
Piltinis tankis	Nėra informacijos

10 skirsnis. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS**10.1. Reaktingumas**

Reaktingumas	Stabilus esant normalioms sąlygoms
--------------	------------------------------------

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilumas	Stabilus esant normalioms sąlygoms.
------------	-------------------------------------

Sprogimo duomenys

Jautrumas mechaniniam poveikiui	Nr.
Jautrumas statinei iškrovai	Nr.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojingų reakcijų galimybė	• Nėra esant normaliam apdorojimui
-----------------------------	------------------------------------

10.4. Vengtinios sąlygos

Vengtinios sąlygos	dulkių susidarymas. Vandens poveikis. Ilgalaikis oro arba drėgmės poveikis.
--------------------	---

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Nesuderinamos medžiagos	• Rūgštys
-------------------------	-----------

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Pavojingi skilimo produktai	SO ₂ and CaO above 1450°C
-----------------------------	--------------------------------------

11 skirsnis. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA**Informacija apie produktą**

Įkvėpus
Patekus į akis
Patekus ant odos
Prarijus

Produktas nekelia ūmaus toksiškumo pavojaus pagal turimą arba pateiktą informaciją

Gali dirginti kvėpavimo takus.
Gali smarkiai pažeisti akis.
Dirgina odą.
Prarijus gali sudirgti gleivinę.

Odos ėsdinimas/dirginimas

Dirgina odą

Sunkus akių pažeidimas / dirginimas

Gali smarkiai pažeisti akis.

Jautrinimas

Cement product for which the amount of chromium VI was decreased to < 0,0002 % by a reduction agent (related to the total dry weight).(H317: Not applicable.)--> Observe the expiry date.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms

Nėra informacijos.

Kancerogeniškumas

Nėra informacijos.

Toksinis poveikis reprodukcijai

Nėra informacijos.

STOT - vienkartinis poveikis

Gali dirginti kvėpavimo takus

STOT - repeated exposure Nėra informacijos.

Ikvėpimo pavojus Nėra informacijos.

Cheminis pavadinimas	Oralinis LD50	LD50/dermal/rat - NO UNITS (Wizards mg/kg)	Ikvėpus LC50
Flue dust, portland cement		>= 2000 mg/kg (Rat)	

12 skirsnis. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1. Toksiškumas

12.2. Patvarumas ir skaidymasis

Nėra informacijos.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Nėra informacijos.

12.4. Judumas dirvožemyje

Judumas dirvožemyje Nėra informacijos.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT ir vPvB vertinimas Nėra informacijos.

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Kitas nepageidaujamas poveikis Do not allow to enter into surface water or drains.

13 skirsnis. ATLIEKŲ TVARKYMAS

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Atliekos iš likučių / nepanaudotų produktų

- Šalinkite pagal galiojančius regiono, šalies ir vietinius įstatymus ir taisykles
- Negali patekti į aplinką
- Šios medžiagos atliekos ir jos pakuotė turi būti šalinamos kaip pavojingos atliekos

Užteršta pakuotė

- Kreiptis į gamintoją (tiekęją) dėl informacijos apie surinkimą, recirkuliaciją
- Saugiai pašalinti tuščias talpyklas ir atliekas
- Šalinkite pagal galiojančius regiono, šalies ir vietinius įstatymus ir taisykles

Atliekų kodai / atliekų pavadinimai pagal EWC / AVV

- Atliekų kodus turi priskirti naudotojas pagal produkto naudojimo paskirtį
- Atliekų kodai / atliekų pavadinimai pagal EWC / AVV
- 10 13 11 + 10 13 14

14 skirsnis. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

IMDG:

14.1 JT numeris

Nereglamentuojamas

14.2 JT teisingas krovinio

Nereglamentuojamas

pavadinimas

14.3 Gabenimo pavojo klasė (-s) Neregamentuojamas

14.4 Pakuotės grupė Neregamentuojamas

14.5 Jūrų teršalas Netaikytina

14.6 Specialios nuostatos Nr

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą Nėra informacijos

RID

14.1 JT numeris Neregamentuojamas

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas Neregamentuojamas

14.3 Gabenimo pavojo klasė (-s) Neregamentuojamas

14.4 Pakuotės grupė Neregamentuojamas

14.5 Pavojaus aplinkai Netaikytina

14.6 Specialios nuostatos Nr

ADR

14.1 JT numeris Neregamentuojamas

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas Neregamentuojamas

14.3 Gabenimo pavojo klasė (-s) Neregamentuojamas

14.4 Pakuotės grupė Neregamentuojamas

14.5 Pavojaus aplinkai Netaikytina

14.6 Specialios nuostatos Nr

IATA:

14.1 JT numeris Neregamentuojamas

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas Neregamentuojamas

14.3 Gabenimo pavojo klasė (-s) Neregamentuojamas

14.4 Pakuotės grupė Neregamentuojamas

14.5 Pavojaus aplinkai Netaikytina

14.6 Specialios nuostatos Nr

15 skirsnis. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Nacionalinės taisyklės**Prancūzija**

Cheminis pavadinimas	Prancūzijos RG numeris	Antraštė
Cement, portland, chemicals 65997-15-1	RG 8, RG 10	-

Vokietija

Vandens pavojo klasė (WGK) šiek tiek pavojinga vandeniui (WGK 1)

Europos Sąjunga

Atsižvelkite į direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų sveikatos apsaugos ir saugos, susijusios su cheminių medžiagų darbe keliama rizika

Naudojimo leidimai ir (arba) apribojimai:

Šio produkto sudėtyje nėra aprobuojamų cheminių medžiagų (reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), XIV priedas) Šio produkto sudėtyje nėra draudžiamų cheminių medžiagų (reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), XVII priedas)

Ozono sluoksnį ardančių cheminių medžiagų (ODS) reglamentas (EB) 1005/2009

Netaikytina

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminio saugumo ataskaita

Nėra informacijos

16 skirsnis. KITA INFORMACIJA**Saugos duomenų lape vartojamų santrumpų ir akronimų paaiškinimas**

Visas 3 skirsnyje paminėtų R frazių tekstas

H315 - Dirgina odą
H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją
H318 - Smarkiai pažeidžia akis
H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus

Paaiškinimas

*	Ispėjimas apie pavojingumą patekus ant odos	Lubos	Didžiausia ribinė vertė
STEL	STEL (trumpalaikio poveikio riba)	TWA	TWA (laiko matmenų vidurkis)

Patikrinimo data 2021-09-23

Peržiūros pastaba Netaikytina

This safety data sheet complies with the requirements of Regulation (EC) No. 1907/2006

Atsakomybės atsisakymas

Reasonable care has been taken in the preparation of this information, but the manufacturer makes no warranty of merchantability or any other warranty, expressed or implied, with respect to this information. The manufacturer makes no representations and assumes no liability for any direct, incidental or consequential damages resulting from its use.

Saugos duomenų lapo pabaiga